2
BOSE
251571 REV 0
L1 PRI
L2 PWR
DSP1
DSP2
U401
U100
U101
U102
U103
U104
U105
U106
U201
U202
U300
U500
U501
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J401
S300
Y300
Y301
Y302
C312
F300
3.0A,250V
RISK OF FIRE REPLACE FUSE AS MARKED.
DISCONNECT POWER CORD BEFORE REMOVING FUSE.
115V
T/U
ICT
FCT
TEC